


# Montážny návod

## Posteľ s centrálnou nohou bez úložného priestoru



### Zoznam dielov a komponentov

p. č.	Názov dielu	ks
1	Veľké čelo	1
2	Malé čelo	1
3	Bok	2
4	Stredová priečka	1
5	Centrálna noha	1
6	Podpera roštu	2
7	Rošt	2
8	noha plastová	1

p. č.	Názov dielu	ks
9	Kolík 8x35	42
10	Tiahlo k excenteru	12
11	Excenter 35mm	12
12	Závrtná matica 24mm	12
13	Konfirmát 7x60	8
14	EURO-skrutka 6x15	4
15	Skrutka 4x50	4
16	Skrutka 5x100	2
17	Spojovací plech	2

### Náradie potrebné na montáž


#### V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 4mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 8mm

#### Ďalšie potrebné náradie:

- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač


# 1




1x




5x



5x



# 2




2x




2x



8x




8x



12x




2x





2x


## ĽAVÝ BOK




smer šípky excentra




# 3



1x



2x




10x




4x




1x




# 4




1x




2x




8x



1x




1x



5





1x




4x





4x






po spojení dielcov excentre  
dotiahnuť v smere  
hodinových ručičiek






po spojení dielcov excentre  
dotiahnuť v smere  
hodinových ručičiek



8



2x






2x



2x



4x



**ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!**